

WesternDigital, SilverStone その他サポート製品、保証/修理など

WD Blue SA510 SATA SSDs 重要なファームウェアアップデート

Western Digital社の第3世代 WD Blue SA510 ドライブ (容量:250GB、500GB、1TB) に掲いて、コンピュータ上でドライブが認識されない状況に対処したファームウェア(FW) ver.52020100 が提供されています。

Western Digitalでは、WD Dashboardユーティリティを使用して対策済みファームウェアへアップデートすることを強く勧めています。

製品名	モデル番号	アップデート
WD Blue SA510 250GB	WDS250G3B0A, WDS250G3B0B	ver.52008100
WD Blue SA510 500GB	WDS500G3B0A, WDS500G3B0B, WDBB8H5000, WDBB8G5000	ver.52008100
WD Blue SA510 1TB	WDS100T3B0A, WDS100T3B0B WDBB8H0010, WDBB8G0010	ver.52008100

ファームウェアのアップデート方法

下記のリンクをクリックしてメーカーウェブサイトページに移動した後、「**解決方法**」の「Western Digital Dashboardのインストールとファームウェアのアップデート」の項にある**2種のリンク**を順にクリックし、展開表示される手順をそれぞれ実行してください。

[Western Digital : WD Blue SA510 SATA SSDs - 重要なファームウェアアップデートの提供](#)

1. 「ダウンロード&インストール」を実行
2. 「ファームウェアのアップデート」を実行

eof

一意的なソリューション ID: #1003

製作者:

最終更新: 2023-05-30 00:13